

Protokół Nr 7/2015

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 08 czerwca 2015r.

Protokół spisany na okoliczność wizytacji w wybranych gminnych obiektów sportowych. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków stanowi quorum. Lista obecności stanowi załącznik **Nr 1** do niniejszego protokołu.

Nieobecni radni: Roman Pudło, Antoni Rak.

W trakcie wizytacji wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielał Marcin Kulesza Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Komisja zaplanowała wizytację w następujących wybranych gminnych obiektów sportowych :

1. Obiekt sportowy – kompleks boisk wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym typu „Orlik” w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej.
2. Obiekt sportowo-rekreacyjny – kompleks rekreacyjny przy zbiorniku wodnym przy ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim.
3. Obiekt sportowo-rekreacyjny – kompleks boisk wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w m. Przecza.
4. Obiekt sportowy – boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną w Skorogoszczy przy ul. Słowackiego.
5. Obiekt sportowy – hala sportowa z zapleczem w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie.

Komisja rozpoczęła wizytację od obiektów położonych w Lewinie Brzeskim, następnie wizytowała obiekt w Przeczy, w Skorogoszczy i w Łosiowie.

Podczas przeglądu obiektów Komisja sformułowała następujące wnioski i zalecenia dla zarządców w/w obiektów sportowych:

Ad. 1

- należy zdemontować i usunąć przerwane i luźne druty naciągowe piłkochwyłów,
- należy poprawić naciągnięcie siatki ogrodzeniowej od strony rzeki, uszkodzonej podczas ubiegłorocznej wichury.

Ad. 2

- należy rozważyć zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników na odpady w okresach dni wolnych od pracy bądź zwiększyć ilość pojemników.

Ad. 3

- należy poprawić równość kostki betonowej na chodnikach wokół budynku szatniowo-sanitarnego.

Ad. 4

- należy poprawić sposób otwierania jednego ze skrzydeł bramy wejściowej na boisko. Proponuje się przespawanie zawiasów tak aby brama otwierała się na szerokość ok. 180 stopni oraz zamontować odbojnik,
- poprawić mocowanie siatki w górnej części ogrodzenia boiska od strony wejścia,
- rozważyć wymianę wspornika słupka furty wejściowej z linki na wspornik z kształtownika stalowego,

- wystąpić w trybie pilnym do wykonawcy o uzupełnienie brakującego zabezpieczenia przegubu „orbitrek”- przyrządu do ćwiczeń siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym.

Ad. 5

- stwierdzono potrzebę budowy zewnętrznych boisk przyszkolnych: wielofunkcyjnego oraz do piłki nożnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokółował:
M. Kulesza

Przewodniczący Komisji

Robert Laszuk